



Memo

Aan

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Scherpenzeel 20-6-2017

Van

Datum

30-8-2017

Kopie

Betreft

Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 20 juni 2017 heeft de inspecteur van de NVWA tijdens een audit 2 overtredingen vastgesteld.

Overtreding 1

De inspecteur heeft gezien dat er in de kleine ontvangstkoelcel een verdamperlekkage was, waardoor veel water op de vloer druppelde. De inspecteur zag dat aan de vlees-transporthangbaan, naast de verdamper, condens druppels aanwezig waren en dat er condens druppels op de onbeschermden middelen vielen, die door het bedrijf voorzien waren van een rood lint.

Op de aangelegen grotere ontvangstkoelcel 1 waren veel condens druppels aanwezig op de lege vlees-transportbaan, direct naast de scheidingswand. Op enkele vlees-transporthaken op de baan ernaast zag de inspecteur condens druppels vallen op onbeschermden middelen.

Oorzaak:

Door een technische storing in de verdamper is het koelelement eerst helemaal bevroren en daarna gaan ontdooien. Hierdoor kwam er in één keer een grotere hoeveelheid water vrij. De lekkage kon dit niet tijdig afvoeren en liep hierdoor over. De condens in de aangrenzende koelcel 1 is veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen de middelen en de cel in combinatie met het extra vocht wat uit de verdamper was vrijgekomen.

Maatregelen:

De medewerkers van de afdeling ontvangst hadden de lekkage ontdekt en de middelen onder de verdamper direct weggehaald en conform procedure geblokkeerd met een rood lint. De technische dienst is direct op de hoogte gesteld en de storing was dezelfde ochtend nog verholpen. De medewerkers waren bezig om de kleine koelcel 3 weer droog en zonder condens te krijgen, helaas was de uitbreiding naar de grotere koelcel 1 nog niet door ons opgevangen. Alle betreffende middelen zijn afgebrand en de transportbanen/haken zijn droog gedept.

Verificatie:

De bedrijvenbeheerder van de NVWA heeft tijdens zijn wekelijkse toezichtwerkzaamheden een herinspectie uitgevoerd en daarbij deze constatering afgesloten.



Overtreding 2

De inspecteur zag tijdens dezelfde audit dat op diverse plaatsen in verschillende productie-ruimtes blauwe dolavs aanwezig waren die aan de binnenkant niet volledig schoon waren. In een deel van deze dolavs waren reeds productbeschermende inlegvellen gelegd. De inspecteur zag dat in de blauwe dolavs nog kleine eiwit-, vlees-, en/of vetrestjes aanwezig waren. Deze vuilresten bevonden zich ook onder de productbeschermende inlegvellen. Op nacontrole in de wasafdeling trof de inspecteur eveneens diverse dolavs aan die aan de binnenkant niet schoon waren. Hieruit kan worden afgeleid dat de dolav-wasinstallatie mogelijk niet goed werkte en/of dat de visuele controle door de hiervoor aangewezen bedrijfsmedewerker(s) onvoldoende was.

Oorzaak:

De technische dienst heeft de werking van de krattenwasserij uitvoerig gecontroleerd. Hierbij bleek dat enkele nozzles waren verstopt en andere niet goed waren afgesteld.

Maatregelen:

De technische dienst heeft de nozzles correct afgesteld en met het externe schoonmaakbedrijf besproken op welke wijze ze de nozzles moeten doorspoelen en schoonmaken. De medewerkers van de wasserij hebben een herinstructie gekregen. Dolavs die nog niet helemaal schoon zijn, mogen niet in de productie komen. In de afdelingsoverleggen is besproken dat dolavs met vuilresten, die gevonden worden op een afdeling, direct worden teruggestuurd naar de wasserij.

Verificatie:

De bedrijvenbeheerder van de NVWA heeft tijdens zijn wekelijkse toezichtwerkzaamheden de herinspectie uitgevoerd en daarbij deze constatering afgesloten.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Scherpenzeel B.V.
't Zwarte Land 13
3925 CK SCHERPENZEEL (GLD)

**Directie Keuren
Divisie Ontwerp &
dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 038 429 13 00
ibdier@vwa.nl

Onze referentie
136323/103742/mr

Kopie aan

Bijlagen

Datum 10 augustus 2017

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaande wettelijke voorschriften.

Locatie:

't Zwarte Land 13, 3925 CK SCHERPENZEEL

Overtreder:

VION Scherpenzeel B.V.
't Zwarte Land 13
3925 CK SCHERPENZEEL

Bevindingen:

Op 20 juni 2017, omstreeks 10.00 uur, heeft de inspecteur tijdens een audit vastgesteld dat u overtredingen heeft begaan.

Overtreding 1:

De inspecteur zag dat er in de kleine ontvangstkoelcel 3 een verdamperlekkage was, waardoor er veel water op de vloer druppelde. De inspecteur zag dat er aan de vleestransporthangbaan naast de verdamper condensdruppels aanwezig waren en dat er condensdruppels op onbeschermdde middels vielen, die door het bedrijf waren voorzien van een rood lint.

Daarnaast zag de inspecteur dat er in de grote ontvangstkoelcel 1 veel condensdruppels aanwezig waren aan de niet in gebruik zijnde vleestransportbaan direct naast de scheidingsmuur. De inspecteur zag dat er aan de vleestransportbaan ernaast eveneens veel condensdruppels aanwezig waren. De inspecteur zag dat er van enkele vleestransporthaken condensdruppels direct op de aan deze transportbaan hangende, onbeschermdde middels vielen.

Doordat de vorming van condens op oppervlakken niet werd voorkomen, heeft u artikel 4, tweede lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk I, onder punt 2b, van Verordening (EG) nr. 852/2004 overtreden.

**Directie Keuren
Divisie Ontwerp &
dienstverlening**

Doordat er condens op delen van vlees viel, heeft u ook artikel 4, tweede lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk IX, onder punt 3, van Verordening (EG) nr. 852/2004 overtreden.

Datum
10 augustus 2017
Onze referentie
136323/103742/mr

Overtreding 2:

De inspecteur zag dat er op diverse plaatsen in verschillende productieruimtes blauwe dolavs aanwezig waren die niet volledig schoon waren aan de binnenkant. In een deel van deze dolavs waren reeds productbeschermende Inlegvellen geplaatst. De inspecteur zag dat er in de blauwe dolavs nog kleine elwit-, vlees- en/of vetrestjes aanwezig waren. Deze vuilresten bevonden zich ook onder productbeschermende inlegvellen.

Op nacontrole in de wasafdeling trof de inspecteur daar eveneens diverse blauwe dolavs aan die niet volledig schoon waren aan de binnenkant. Deze dolavs waren reeds klaargezet voor gebruik in de productie. Hieruit kan worden afgeleid dat de dolav-wasinstallatie mogelijk niet goed werkte en/of dat de visuele controle door de hiervoor aangewezen bedrijfsmedewerker(s) onvoldoende was.

Hieruit bleek dat artikelen die met voedsel in aanraking kwamen, niet afdoende waren schoongemaakt en zo nodig ontsmet, om elk gevaar van verontreiniging te vermijden. Daarmee heeft u artikel 4, tweede lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk V, onder punt 1a, van Verordening (EG) nr. 852/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtredingen van Verordening (EG) nr. 852/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan wettelijke voorschriften. Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Drs.
Directeur Keuren